



AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

INNKALLING TIL MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD

Tid: Torsdag 23 mai 2024 kl.18.00-20.30

Sted: Aurskog kirke

Det legges opp til befaringsav et utvalg av våre kirker. Tidsmessig rekker vi ikke over alle.

Denne gangen ser vi på Aurskog kirke – Løken kirke og Søndre-Høland kirke. Vedlagt er vedlikeholdsrapport fra 2021.

Behandling av sakslister tas i Søndre-Høland kirke.

Eventuelt forfall bes meldt til kirkevergens kontor (thor.ramberg@ah.kirken.no) eller 93 23 88 62.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling fra fast representant.

SAKSLISTE:

11/2024 Godkjenning av protokoll (07.03.24) og innkalling.

12/2024 Revisjonsberetning for år 2023.

13/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker.

Kirkeverge
Thor Håkon Ramberg

Leder fellesrådet
Bjarne Bergsjø

Sak 11/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte 07.03.24 godkjennes og signeres formelt. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 12/2024 Revisjonsberetning for år 2023

SAKEN GJELDER

Revisjon av fellesrådets regnskap er gjort av Romerike revisjon. Revisor har skrevet en revisjonsberetning på bakgrunn av gjennomgangen av Aurskog-Høland kirkelige fellesråds regnskap for år 2023. Revisjonsberetningen behandles av fellesrådet.

KIRKEVERGEN

Fellesrådet behandlet regnskapet for år 2023 i sitt møte 07.03.24 (sak 06/2024).

Revisjonen fastsetter årsregnskapet for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd med et merforbruk på kr 246 912,- og et investeringsregnskap som balanserer.

Dette er i samsvar med behandlet regnskap for år 2023.

Merforbruket for år 2023 på kr 246 912,- dekkes inn av ubundet fond.

VEDLEGG

Revisjonsberetning for år 2023, Romerike revisjon

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Revisjonsberetning for 2023 tas til etterretning.

Merforbruket for år 2023 på kr 246 912,- dekkes inn av ubundet fond.

Sak 13/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker

- Status investeringsprosjekter
- Økonomi Kirkebud. (se vedlagt referat fra drøftingsmøte). Oppsummering fra behandling i menighetsrådene.
- Medarbeiderundersøkelsen. Vedlagt protokoll fra møte i adm.utvalget.
- Lokaler til Bjørkelangen kirkekontor.
- Endret møtetidspunkt for neste møte i fellesrådet 22.08.24. Flyttes enten til 20.08 eller 21.08. Dette på grunn av budsjettfrist til kommunen.

Vedlegg:

- Vedlikeholds rapport 2021
- Revisjonsberetning for år 2023
- Referat fra drøftingsmøte økonomi Kirkebud
- Protokoll fra adm.utvalgets behandling av medarbeiderundersøkelsen.

TEIGEN ARKITEKTER AS

Ulf Teigen

Siv. arkitekt MNAL/Murmester /gipsmaker/Aut. takstmann

Inkognitogaten 12, 0258 Oslo m: 900 69 423

teigenarkitekter@online.no teigenarkitekter.no

ORG. NR: 975804895

9 kirkebygg, Aurskog-Høland.

Sammendrag basert på tilstandsvurderinger utført

på 9 kirkebygg.



Bjørkelangen kirke.



Aurskog kirke.



Rømskog kirke



Setskog kirke



Søndre Høland kirke



Løken kirke



Mangen kapell



Søndre Høland kapell.



Aurskog kapell

1. Innledning:

Innhold:

- 1- Kort innledning.
- 2- Sammendrag, 9 kirkebygg, og hovedfunn.
- 3- Omfang.
- 4- Kostnad, sammenlagt alle kirkebygg.
- 5- Konklusjon.

1- Kort innledning.

Teigen arkitekter as v/ Ulf Teigen har blitt forespurt av Aurskog-Høland kirkelige fellesråd v/ kirkeverge Jan Bouteria om å lage et kortfattet notat vedr. tilstandsanalyser utført på 9 kirkebygg i kommunen. Tilstandsanalysene som er utført er ment å skulle finne og beskrive den objektive tilstanden til kirkene. Analysene kan evt. benyttes i kommunens videre planmessige vedlikehold av kirkebyggene.

Kirkebyggene ble visuelt undersøkt, utvendig og innvendig, og fotografert. Videre ble det benyttet fuktmåler etter behov samt drone for tilgang til tak, tårn, piper og spir. Ettersom analysene av vegger mm. ikke omfatter hulltaking eller nedrivning for å undersøke reisverk, spikerslag osv., har vi kun hatt tilgang til dette der det allerede finnes åpninger i form av råteskadet eller oppsprukket panel.

Dette notatet er et forsøk på å lage et sammendrag av de innsendte tilstandsanalysene og for å danne et bilde av de områdene hvor vi mener behovet for å iverksette utbedringer er størst. Notatet tar kun for seg situasjonen som beskrevet i analysene, ikke eventuelle endringer eller ytterligere fremskredet skadebilde etter avsluttet arbeid med analysene i perioden mars, april og mai 2022.

Alle medtatte kirker og kapeller er i aktivt bruk slik at det er viktig at man fortløpende etterser og vedlikeholder disse byggene slik at det ikke utgjør fare for liv og helse for brukerne og besøkene til anleggene.

Kirkebyggene representerer samlet, og hver for seg en viktig del av vår kulturhistoriske arv.

Alle de 9 kirkebyggene vi undersøkte er trekirker.

Hovedproblem. Generelt.

-TAK: Skader og nedfall av skifer og takstein. Løse beslag mm.

-FUKT: Fukt er en del av en hvert bygningsmasse sitt naturlige livsløp. Problemet starter imidlertid ofte når fukten har trengt inn, men ikke har mulighet til å komme ut igjen.

-MATERIALER. Feil bruk av materialer i ettetid.

Generelt må det sies at alle kirkebyggene som vi har befart, på en eller annen måte, har et vedlikeholds etterslep.

Enkelte steder fant vi en årsaks sammenheng mellom slett håndverksmessig utførelse ved senere reparasjoner og utbedringer, samt bruk av feil materialer. Dessverre ser man ofte at reparasjonsarbeider ytterligere kan ha forringet allerede skadede områder.

Det kan dreie seg om feil type maling, beslag som ikke er dimensjonert til takets eller gavlveggers dimensjon, dårlige overganger til takrenner, sprekker i nedløp, bruk av sementbaserte mørtler i grunnmur, silicering av sprekker og skjøter, etterisolering uten lufting, diffusjonstette materialer i vegger, gulv og tak osv. Feil i terrengbehandlingen som fører til utvasking og senk i terrenget samt vann inn til vegg osv., er også vanlig.

2- Sammendrag, totalt 9 kirkebygg. Hovedfunn.

Kort oppsummert.

Skadebildet eksteriør: I alle de kirkebyggene som ble undersøkt ble det oppdaget ulike type skader og i forskjellig grad. Takene er mest utsatt.

På kirker som Bjørkelangen har forfallet enkelte steder kommet så langt at det kan være forbundet med fare for liv og helse dersom det oppstår ukontrollert nedfall av takskifer.

Ut over takene finner man også skadebilder på kledningen, vinduer, takutstikk, grunnmur og sviller.

Viktige bygningsdeler som vinduer, dører, dekor/ornamentering og ikke minst detaljer som rosevinduer, er også til dels sterkt preget av tidens tann og manglende vedlikehold.

Alle utvendige vegger har kledning som faspanel, tømmermannspanel osv. All kledning er malt.

Stor slitasje på flere av pipestokkene.

Alle kirkebyggene vi har befart har for en stor del de opprinnelige materialene intakte. En rekke steder har fukten stått i veggene så lenge at deler av kledning er borte, noe som igjen kan føre til ytterligere fuktinnsig og forvitring av kledning, reisverk og bunnsviller. I tillegg til

at det utvikles råteskader, så gir slike skader også økt innrykk av skadedyr som mus, veps og maur.

Fukt kan også føre til at det blir et oppblomstringssted for sopparter, inkludert ekte hussopp, dersom vedvarende fukt i f.eks. bunnsvillene kommer i kontakt med kalken i grunnmuren.

Grunnmur/fundament:

Alle kirkebyggene har en natursteins grunnmur eller plass-støpt betong.

Kapell som Aurskog kapell har egen kjeller.

Kirkebyggene med krypkjeller eller ringmur har sideventiler.

Det ble i alle trekirkene observert skader i grunnmur i større og mindre grad. Skadebildet består i utfalne fuger, utglidning av stein, bortfall av stein samt en viss bevegelse i grunnen som fører til sprekkdannelser.

Alle grunnmurene med bruddstein har opprinnelig kun vært spekket med en ren hydraulisk kalkmørtel.

Ved senere reparasjoner har det blitt benyttet sementbaserte mørtler.

Dette har igjen ført til av vann som kommer inn i muren, enten som kapillæroppsug fra grunnen eller via terreng, ikke evner å slippe ut. Dersom det ble benyttet kalkmørtel, kan man lettere se for seg at problemet kunne ha vært mindre. Konsekvensen av bruk av tette sementmørtler, er at resten av kalkmørtelen inne i muren forvitrer samtidig som frosten fører til at det ytre spekkesjiktet faller ut.

Skadebildet interør: Alle kirkebyggene har kun mindre spor og skader innvendig. Dette dreier seg om til dels sprekker i panel og gulv, krakelering av maling, slitasje på vindusmyg, og utette dører.

Alt i alt ble det ikke observert bekymrings skader ut over det som må sies å være en forventet og normal slitasje, men vi ønsker å påpeke at det også her er behov for normalt og fortløpende vedlikehold.

Innvendige, synlige konstruksjoner som oppbygginga i tårn osv., er for en stor del i god stand og her ble det ikke observert bekymrings skader.

3- Omfang.

Det gjøres oppmerksom på at både arealer og summer, enkelt og totalsummer, er basert på interne erfaringstall. Arealene og summene som fremkommer i regnearkene er ment som en indikasjon på omfang og kostnad. Man må derfor være klar over at de individuelle tilbudsprisene som innhentes fra entreprenører, kan variere i forhold til det som er medtatt i våre beregninger. Vi mener å ha fått med oss det som kan utgjøre en risiko for bygg og personer, og har etter beste evne forsøkt å være så nøye som mulig, men det kan forekomme skader som har blitt oversett. Dersom det finnes kjente skader som er utelatt, men som burde vært med, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette slik at vi kan rette opp eventuelle situasjoner.

Under følger en overordnet oppsummering av det vi mener bør utføres av bygningsvern uten unødig opphold og i tilfeldig rekkefølge. Tallene som fremgår innen ett år, TG.3., er i all hovedsak ren sikring. Summene er basert på et forsiktig anslag og det bør forventes at denne vil øke, spesielt med en bakgrunn i en pågående prisøkning på materialer. Det er viktig å se

på helheten av de ulike kirkene slik at man planlegger og prosjekterer alt under ett, mao. at man eksempelvis tar hele taket under ett i stedet for kun nød reparasjon osv.

Bjørkelangen kirke.



Bjørkelangen kirke.

Kostnad innen 1 år: Kr. 1.510,300.- Eks. mva. (sikring tak)

Kostnad innen 1-5 år: Kr. 1.656,800.- Eks. mva

Kostnad ut over 5 år: Eks. mva: Kr. 149,000.-

Kostnad rigg og stillas mm. Eks. mva kr. 1.020,000.-

Tot Kr. 4.336,100.- eks. mva. (Kr. 5.420,125.- inkl. mva)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 8.130,188.-

Aurskog Kirke.



Fuger er opprinnelig spekket med kalkmørtel. Ved senere vedlikeholdsarbeider er det benyttet murmørtel eller en KC mørtel.

Noe forvitring i mørtelbruken og fundamenteringen ved underliggende opparbeidet bruddstein.

Forvitrede fuger, nedfall av senere spekking, ødelagte teglstein mm. Noe nedfall av skifer.

Det ble observert fuktrelaterte skader i tårnvegger mot syd.

Fukten stammer mest sannsynlig fra sprekk i nedre del av kledning.

Aurskog kirke.

Kostnad innen 1 år: Kr. 128,500.- Eks. mva. (sikring tak)

Kostnad innen 5 år: Kr. 3.987,000.- Eks. mva.

Kostnad ut over 5 år: Kr. 625,500.- Eks. mva.

Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 1.020,000.-

Tot Kr. 5.761,000.- eks. mva. (kr. 7.201,375.- inkl. mva.)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 10.802,063.-

Rømskog kirke

Det tyder på at man i sin tid har laget små steinsatte kulverter ved utkastene. Disse bør tilbakeføres.	På kirkens syd-fasade og tårn er det tegn på at kledningen har krympet i endene. Videre er det en del begynnende maling avflassing og tørk	Det ble observert skader i form av sprekker, malingsavflassing samt utfalne kittfalsler på disse vinduene.	Det ble ikke observert skadet eller nedfall av teglstein. Imidlertid er det kraftig gro og mose på takets nord side.
Rømskog kirke. Kostnad innen 1 – 5 år: kr. 979,700.- Eks. mva. (sikring tak) Kostnad ut over 5 år: Vedlikehold. Kr. 595,000.- Tot kr. 1574700.- eks . mva. (Kr. 1.968,375.- inkl. mva) Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 2.952,563.-.			

Setskog Kirke.

Utenom et mindre område mot syd, ble det ble ikke oppdaget skader i form av riss eller sprekker ut over et normalt og forventet slitasjebilde	Det er noe salt/kalkutslag i trinnene, noe som har ført til at det nederste skiferfeltet har løsnet.	To av vinduene mot syd med sprekker i beslag over vannbord.	Tette og fine takpanner. Renner og nedløp uten skader.
Setskog kirke. Kostnad innen 1 år: Kr. 45,000.- eks. mva. (beslag vindusbord x 2. Rep. front trinn.) Kostnad innen 5 år: Kr. 35,000.- eks. mva sålebank og grunnmur. Kostnad ut over 5 år: Kr. Normalt vedlikehold. Tot Kr. 80000.-.eks. mva. (kr. 100,000.- inkl. mva.) TOTAL INKL. 50% USIKKERHET SAMT ØKT MATERIALKOST. Kr. 150,000.- (eks. stillas.)			

Søndre Høland kirke.

			
Grunnmur. Fukten fører til forvitring av den opprinnelige kalkmørtelen innover i grunnmuren samt senk i terrenget.	Hovedtrapp. Det ble observert bom i flere, både inntrinn og opptrinn.	Fasader. På kirkens syd fasade og tårn, er det tegn på at panelet har slått seg/krympet i endene. Råte i vannbord.	Tak. Det ble observert flere områder med ujevn skifer som her ved gradsrennen mot syd. Fare for nedfall.

Søndre Høland kirke.

Kostnad innen 1 år: Kr. 1.651,500.- eks. mva. (sikring tak. Her er hele taket medtatt)

Kostnad innen 5 år: Kr. 2.677,900.- eks. mva

Kostnad ut over 5 år: Kr. 299,000.- eks. mva.

Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 1.120,000.-

Tot Kr. 5.748,400.- eks. mva. (kr. 7.185,500.- inkl. mva.)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 10.778,250.-

Løken Kirke.

			
Den sementholdige KC mørtelen slipper ikke fukt ut av grunnmuren slik at denne sprekker opp og faller ut.	Hovedtrapp. Setningsskader i granitt trinnene som følge av bevegelse i grunnen.	På kirkens alle kirkens fasader og tårn er det tegn på langt fremskreden malings avflassing, sprekker og krymp.	For en stor del ligger dagens skifer tekke jevn og fint. Det ble imidlertid oppdaget nedfall av skifer på to steder, mot syd og nord.

Løken kirke.

Kostnad innen 1 år: Kr. 62,500.- Eks. mva. (sikring, tak.)

Kostnad innen 5 år: Kr. 2.619,650.- Eks.mva

Kostnad ut over 5 år: Kr. 234,000.- Eks. mva.

Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 1.020,000.-

Tot Kr. 3.961,150.- Eks.mva. (Inkl. mva. kr. 4.920,188.-)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 7.380,281.-

Mangen kapell

			
I området opp mot syd-øst er det utfallen stein. Mindre stykker kan tyde på at dette området er forsøkt reparert tidligere.	Ved hjørnet nord-øst ved sakristiet tyder det på at det har vært fuktgjennomgang over en lengre periode, muligens fra utette overganger i nedløp.	Overgang tårn fra våpenhus. Manglende beslag i overgang våpenhus og tårn.	Skifertekking opp mot spir. Det kan tyde på at enkelte skifer delvis har løsnet i innfestingen.
Mangen kapell.. Kostnad innen 1 år: Kr. 60,500.- Eks. mva. (sikring, tårn.) Kostnad innen 5 år: Kr. 954,800.- Eks.. mva. Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 775,000.- Tot Kr. 1.790,300.- eks. mva. mva. (Inkl. mva. kr. 2.237,875.-) Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 3.356,813.-			

Søndre Høland kapell

			
Grunnmuren er pusset og stoplet for å få en viss bevegelse i overflaten med en glattsurt krans opp mot vannbordet. Diagonale sprekker ved lufting og mot hjørnet.	På kapellets syd fasade er det en rekke tegn på skader, krymp og avflassing i fasaden. Videre ble det observert flere steder med råte og skader i kledning og i takutstikk.	Takpapp, skifer samt isbord på toppen av vindski med skader. Store skader i overgang i trevirket ved renner	Fare for nedfall. Tegn på mangelfull, tidligere reparasjoner.
Søndre Høland kapell.			

Kostnad innen 1 år: Kr. 805.200.- Eks. mva. (sikring, full takomlegging.)

Kostnad innen 5 år: Kr. 877,800.- Eks.mva

Kostnad ut over 5 år: Kr. 53,600 Eks. mva.

Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 160,000.-

Tot Kr. 1.896,600.- Eks. mva. (inkl. mva. kr. 2.370,750.-)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 3.556,125.-

Aurskog kapell.

			
Syd-østre hjørne. Typisk område ved grunnmur som viser avflassing av maling inn mot asfalt-fuktsperre.	Det ble observert en del maling-slitasje på vindski på hovedbygg og inngangsparti.	Kraftig slitasje på vannbord og vindskier samt renner. Videre er det en del mose og algevekst på skiferen	Til dels kraftig alge og mose vekst enkelte steder.

Aurskog kapell.

Kostnad innen 1 år: Ikke omgående behov.- Eks. mva

Kostnad innen 1- 5 år: Kr. 507.950.- Eks.mva

Kostnad ut over 5 år: Kr. 3,600 Eks. mva.

Kostnad rigg og stillas mm. eks. mva. Kr. 160,000.-

Tot kr. 671,550.- Eks. mva. (inkl. mva. kr. 839,438.-)

Total inkl. MVA, rigg-stillas, usikkerhet 50% og økt materialkost. Kr: 1.259,156.-

4. Kostnad, sammenlagt alle kirkebygg.

Total, beregnet omkostning for 9 stk. kirkebygg som beskrevet, inkl. MVA, rigg, drift, stillas.

Tot. kr. 32,243,625.-

50% tillegg for usikkerhet og økte materialkostnader. Tot. kr. 48.365,438.-

5. Konklusjon:

Fare for liv og sikkerhet.

Flere av kirkebyggene har et skadebilde som potensielt kan føre til skader for brukere og folk som oppholder seg i nærheten. Dette dreier seg i all hovedsak om mulig nedfall fra takene, så som skifer, hele eller i biter, løse metallbeslag samt bygningsdeler med skader som vindski osv.

Bygningsvern. For å kunne bevare og preservere disse byggene er det viktig at det arbeidet som utføres gjøres på en slik måte, og med en type materialer, som snakker "samme språk" som det opprinnelige. Videre er det viktig at det benyttes håndverkere med erfaring på denne type historisk bygningsmasse.

Det er derfor viktig at det iverksettes tiltak for, i første omgang, å sikre kirkebyggene, men at man i den sammenheng tar med seg helheten i det som skal gjøres.

De kulturhistoriske verdier som står på spill, både med tanke på byggene for seg, men også med tanke på lokal historie, er for viktige til at man kan la slike bygg "råtne på rot".

Teigen arkitekter as,

Ulf Teigen

Ulf Teigen

Siv. arkitekt, murmester/gipsmaker,

takstmann, bygningsvernrådgiver.

ALLE FOTOER: Teigen arkitekter as.

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD

Østre Blixrud vei 7
1940 BJØRKELANGEN

Deres ref:	Vår ref:	Saksbeh:	Direkte nr:	Sted:	Dato:
	2024/195-2	Hege B. Solberg	92662971	Jessheim	29.04.2024

Revisjonsberetning for Aurskog-Høland kirkelig fellesråd - 2023

Vedlagt følger revisors beretning.

Med vennlig hilsen

Kristin M. Hansstein
oppdragsansvarlig finansiell revisor

Gyrid Slettengen
leder finansiell revisjon

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1. Revisors beretning 2023

Kopi til:
Rådgiver regnskap

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD
Østre Blixrud vei 7
1940 BJØRKELANGEN

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 130 976,- og et merforbruk på kr 246 912,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til fellesrådet per 31. desember 2023, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av fellesrådet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetningen datert 11.03.2024. og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av de intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med fellesrådet blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Jessheim, 29.04.2024

Kristin M. Hansstein
oppdragsansvarlig finansiell revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent



AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

Protokoll administrasjonsutvalg

Sted: Bjørkelangen

Tid: Torsdag 21.03.24 kl. 18.00.

Til stede: Sigurd Hovlandsdal (leder), Terje Fossli Pedersen (nestleder), Knut-Martin Katla (verneombud), Hanne Sinkerud (verneombud prester), Thor Håkon Ramberg (kirkeverge).

Forfall: Jarle Vestad (ansatt repr.).

Til behandling:

Sak: Gjennomgang av Medarbeiderundersøkelsen 2023.

Saken gjelder

Det ble i fjor høst utført en medarbeiderundersøkelse i virksomheten. Undersøkelsen ble gjennomført for hele Den norske kirke for å få en samlet kartlegging. Dette er en fellesløsning som Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd har stått sammen om. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført av Rambøll. Resultatet av undersøkelsen ble levert på fellesrådsnivå.

Kirkevergen

Oppslutningen i vårt fellesråd var på 92 %. Det anses som et godt grunnlag for å vektlegge funnene i undersøkelsen. Resultatene har blitt framlagt og diskutert i de ulike stabene hos oss. I tillegg ble det foretatt en oppsummering i felles stabsmøte i den hensikt å få innspill på behov for eventuelle tiltak. Prosessen har ikke gitt uttrykk for dette.

Undersøkelsen gir mange gode tilbakemeldinger. Den viser høyt engasjement blant de ansatte og at de får brukt sin kompetanse og kunnskap. Det ytes en ekstrainsats når det trengs og det oppleves å kunne planlegge egen arbeidshverdag. Tilbakemeldingene viser at det gis god støtte til hverandre og at det er tid nok til å utføre oppgavene på en god måte. Andre forhold som framheves som gode er rolleklarhet på oppgaver og forventninger, nødvendig informasjon, og ingen bekymring for helsen på grunn av arbeidssituasjonen, herunder godt fysisk arbeidsmiljø. Det meldes også om god lederstøtte.

I forhold til landsgjennomsnittet for fellesrådene, så scores det litt under på opplevelsen av at jobben er meningsfull og stolthet over å være ansatt i Dnk. Det scores også lavere enn snittet på tilgjengelig arbeidsverktøy. Det har framkommet i ettertid at dette gjelder orgelet i Løken kirke og at det ikke finnes operativt arkivsystem. Det kan også omfatte andre forhold, men det er ikke kjent. Dette med møteeffektivitet og utsjekk på om vi når våre mål, gir også lavere resultat enn snittet.

Som hovedfunn i undersøkelsen mener jeg man kan si at vi har et godt arbeidsmiljø. Dette er et kontinuerlig arbeid og det er viktig at alle har forståelse for at arbeidsmiljøet er et felles anliggende. Opprettholdelse av fellesskapssamlinger anses meningsfullt, både i formell og mer uformell karakter. Arbeidsmiljøet bør være et punkt på agendaen i stabene 1-2 ganger i løpet av semesteret. Her bør utfordringene nevnt ovenfor drøftes videre - og kirkevergen deltar i dette. Punktet om arbeidsverktøy handler i stor grad om manglende ressurser, men tas med i videre planlegging.

Vedtak:

Kirkevergen tar initiativ til at stabene evaluerer gjennomføringen av stabsmøtene.

Det er viktig at det gode arbeidsmiljøet opprettholdes og styrkes. Ett bidrag til dette er at arbeidsmiljøet skal være et punkt i stabsmøtene 1-2 ganger i semesteret.

Bjørkelangen, 21.03.24

Thor Håkon Ramberg

Kirkeverge



AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

Referat fra drøftingsmøte om økonomien for Kirkebud

Sted: Bjørkelangen kirkekontor

Tid: Mandag 11. mars kl 18.30

Til stede: Aurskog menighetsråd: An-Magritt Randen Øien
Løken menighetsråd: Åsmund Krogstad
Søndre-Høland menighetsråd: Ida Merete Natrud, Lillan Frogner
Rømskog menighetsråd: Sigrun Holmedal

Redaksjonskomiteen: Hans-Egil Øien
Lisbeth Bergsjø
Anna-Kristin Kongtorp
Kirkevergen: Thor Håkon Ramberg

Saken gjelder

Økende utgifter til produksjon og distribusjon, samt nedgang i annonseinntekter har dessverre ført til driftsunderskudd av bladet. Menighetsrådene dekker inn for dette, men tapstallene er av en slik størrelse at dette kan ikke fortsette. Hva kan gjøres for å bedre økonomien?

Behandling:

- Undersøkelser viser at det er vanskelig å gjøre noe med produksjonskostnadene. Både papir, trykk og lønninger har økt betraktelig den siste tiden. Postens priser av tjenester har vi heller ikke anledning til å gjøre noe med.
- Det er vanskelig å se for seg å utføre distribusjonen på dugnad. Kanskje det kunne latt seg gjøre på de små stedene, men over hele kommunen er nok for stor oppgave.
- Det fins profesjonelle annonseselgere som selger på provisjon. Usikkert om det er noe for oss. Uansett ble det oppfordret til at menighetsrådene tar kontakt med lokale bedrifter i sine nærmiljøer.
- Spørre kommunen om de kan være interessert i å kjøpe en informasjonsside. Bladet leveres til alle husstander, slik at slik informasjonen nås alle innbyggere.
- Redusere fra 4 til 3 utgivelser pr. år og utgjør ca kr 70 000,-.
- Det er nylig opprettet eget vipps nummer til Kirkebud. Dette informeres det om i neste nummer. Det er et håp om at dette gjør det enklere for folk å gi et bidrag til bladet. Indre Akershus Blad kontaktes for å høre om muligheten for en artikkel med oppfølging av dette.
- Det er ønskelig at alle menighetsrådene har en representant i redaksjonskomiteen. Denne trenger ikke sitte i menighetsrådet.

Menighetsrådene drøfter disse innspillene i rådene. På bakgrunn av dette samordnes disse og nødvendige andre tiltak i kirkelig fellesråd.

*Bjørkelangen, 12.03.24
Thor Håkon Ramberg*